

QUYẾT ĐỊNH
Xử phạt vi phạm hành chính

Căn cứ Điều 57, Điều 68 Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở;

Căn cứ Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ xây dựng quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 02/BB-VPHC do Đội quản lý TTGTXTDMT Tân Yên lập vào hồi 10 giờ 00 phút ngày 13/01/2020, tại địa điểm xây dựng dự án của Công ty TNHH Hyongsung Vina (Thôn Lý Cốt, xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang);

Xét Tờ trình số 03/TTr- QLTTGTXTD&MT ngày 13/01/2020 của Đội Quản lý TTGTXTD&MT huyện;

Tôi: Dương Ngô Mạnh - chức vụ: Chủ tịch UBND huyện Tân Yên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với:

1. Công ty TNHH Hyongsung Vina - Địa chỉ: Thôn Lý Cốt, xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

2. Địa điểm xây dựng: Thôn Lý Cốt, xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

3. Số GCN đăng ký đầu tư doanh nghiệp hoặc GP thành lập/ đăng ký hoạt động, MSDN: 0101433546. Ngày cấp: 05/12/2003, Nơi cấp: Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Bắc Giang.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Văn Lục- Chức vụ: Giám đốc.

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính về trật tự xây dựng: Tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng, cụ thể: Tại thời điểm kiểm tra, Công ty TNHH Hyongsung Vina đang tiến hành xây dựng 60 cột trụ trên tổng diện tích là 2460m², 01 bức tường dài 84m, cao 0,8m, khi chưa có hồ sơ cấp phép xây dựng theo quy định.

3. Quy định tại điểm c, khoản 5, Điều 15 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.

4. Các tình tiết tăng nặng: Không.

5. Các tình tiết giảm nhẹ: Ông Nguyễn Văn Lục đã nhận thức được sai phạm, tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng phát hiện và xử lý vi phạm hành chính

6. Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

a) Hình thức xử phạt hành chính: Phạt tiền

Cụ thể với mức phạt bằng số là 30.000.000 đồng, bằng chữ: Ba mươi triệu đồng chẵn.

b) Hình thức xử phạt bổ sung: Không.

c) Các biện pháp khắc phục hậu quả:

- Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính ông Nguyễn Văn Lục phải làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng. Hết thời hạn này ông Nguyễn Văn Lục không xuất trình người có thẩm quyền xử phạt giấy phép xây dựng được cấp thì bị áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phần công trình vi phạm theo quy định.

- Sau khi được cấp giấy phép xây dựng công ty TNHH Hyongsung Vina phải tháo dỡ công trình, phần công trình không phù hợp với giấy phép được cấp thì mới được thi công xây dựng.

Mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do tổ chức vi phạm có tên tại Điều này chi trả.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/ 01 /2020.

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho ông Nguyễn Văn Lục là đại diện cho tổ chức vi phạm có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Ông Nguyễn Văn Lục nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà ông Nguyễn Văn Lục không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Công ty TNHH Hyongsung Vina phải nộp tiền phạt vào Tài khoản số 7111, mã chương 419, mã nội dung kinh tế 4299 xử phạt vi phạm hành chính của UBND huyện Tân Yên, tại Kho bạc Nhà nước huyện Tân Yên; địa chỉ: TT Cao Thượng, huyện Tân Yên, trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt.

Công ty TNHH Hyongsung Vina có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. Gửi cho Kho bạc Nhà nước huyện Tân Yên để thu tiền phạt.

3. Gửi cho Đội quản lý TTGTXD&MT huyện, UBND xã Phúc Sơn chịu trách nhiệm giao quyết định đến đối tượng vi phạm; giám sát, kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

-Lưu:VT. *ae*

CHỦ TỊCH



Đương Ngô Mạnh
Đương Ngô Mạnh